


C - SISTEMA TERRITORIALE

C2 - Sistema insediativo storico e archeologia

Rilievo del danno a seguito del sisma 2012 nel centro storico



elaborato QC-C2.4
Scala 1:1000

Adozione: delibera C.C. n. 60 del 09/04/2014
Approvazione: delibera C.C. n. 111 del 27/07/2015

Sindaco: Maino Benatti

Assessore Economia e Sviluppo Sostenibile: Roberto Garzetti

Comune di Mirandola Servizio urbanistica

Arch. Adele Rampolla
Arch. Carlo Caleffi
Geom. Angela Zibordi

gruppo di lavoro:



Arch. Carlo Santacroce (Progettista responsabile)
Arch. Rudi Fallaci
Urb. Raffaele Gerometta (Direttore Tecnico Settore Urbanistica)
Arch. Barbara Marangoni
Arch. Chiara Biagi
Andrea Franceschini (cartografia)

- Legenda
- Tipo di agibilità
- non rilevato
 - A - Edificio agibile
 - B - Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
 - C - Edificio parzialmente inagibile
 - D - Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
 - E - Edificio inagibile
 - F - Edificio inagibile rischio crollo
 - R - Ristrutturazione edilizia
- Intrinseco
- A
 - B
 - C
 - E

